

水門設備操作、維護保養紀錄表

— 行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處 類別：重要灌溉水閘門

站別：吉安 工作站

檢查時間：109年12月23日

※平時維護

※水(風)災災害緊急應變小組：成立 解除

水門型式
 螺桿省力型閘門：
 手動梯桿省力型閘門：
 電動(兼手動)梯桿式閘門：D-2-1、D-2-2、D-2-26

水門編號、位置及名稱

水門構造	作業內容	水門編號、位置及名稱			
		D-2-1 吉安圳一幹線中園排水	D-2-2 吉安圳一幹線七腳川溪排水	D-2-26 吉安圳五水門進門閘門	
鋼結構部份	1.除銹、油漆(含操作台圍籬)	✓	✓	✓	
	2.各部機件變形檢修	✓	✓	✓	
	3.螺栓、鉚釘及電焊接縫上緊或檢查	✓	✓	✓	
	4.螺桿調整及潤滑	✓	✓	✓	
	5.軌道上雜物清理處理	✓	✓	✓	
門框	1.螺絲是否鬆動	✓	✓	✓	
	2.混凝土脫落、龜裂檢查	✓	✓	✓	
水封部份	1.水封變形、龜裂檢修或更新	✓	✓	✓	
	2.接合處或角隅水封調整、修理	✓	✓	✓	
	3.水封螺栓、檢查及固定調整	✓	✓	✓	
	4.壓條、固定螺栓上緊檢修	✓	✓	✓	
電器系統	1.檢查各接點是否鬆動?接線是否破損或斷裂?	✓	✓	✓	
	2.檢查各操作按鈕及選擇開關、分路開關、指示燈功能是否正常?	✓	✓	✓	
	3.供電電壓、電流及頻率是否正常?	✓	✓	✓	
	4.極限開關定位調整	✓	✓	✓	
其他	1.手動操作設備檢修	✓	✓	✓	
	2.週邊雜草、淤積清除	✓	✓	✓	
備註	操作、維護人員： 簽名(加註日期)	蘇子祥 1/23	蘇子祥 1/23	許進忠 1/23	
	站長： 簽名或蓋章(加註日期)				
	異常說明：				
	註記：檢查項目均以手寫標註。✓為狀況良好、△有問題、×為故障或損壞及不良 如果檢驗註記為△或×時須於備註欄內說明清楚				